

Alerta HSE



DAÑO ESTRUCTURAL TORRE DE PERFORACION

Tipo de Evento: Incidente Operacional



12/01/2018 Hora: 5:40 PM - Durante la operación de bajada de la torre de perforación, se presenta fuga en el gato hidráulico derecho, causando la caída no controlada de la torre a una altura aprox. de 15 a 20 ft del soporte sobre el que iba a descansar. No se presentan lesiones a personas ni daños al medio ambiente. Se presentan daños estructurales en la primera sección de la torre y en la corona.



Acciones inmediatas:

Se realizó aseguramiento del área y parada de seguridad con todo el personal en locación.

En proceso de investigación del incidente para determinar las causas raíces.

Recomendaciones:

- ❖ Cumplir con el Procedimiento de Inspección de Integridad de todos los componentes del Rig antes de comenzar la Operación.
- ❖ Verificación y prueba de los gatos hidráulicos previo a la bajada de la torre de perforación.
- ❖ Seguir los controles establecidos para la realización del trabajo de manera segura.

Las causas que generaron el evento serán objeto de resultado de la investigación, comunicado posteriormente.

Esta información es únicamente para uso interno y exclusivo de Canacol - CNE - Geoproduction